

30.0

°C

31.6

洗面化粧台.



湿気、る状態.

床

FLIR

27.5





31.8

°C

サッシ

33.9

マナ枠

← 今回の漏水の原因  
である蛇口

水が飛び散った壁



← 洗の機へのホース

洗の機

← 湿っている  
ベカベカ



29.8



31.2 °C

33.4

天井



天井の  
水が吹付た  
部分

壁

FLIR

29.4



30.5 °C

32.5

洗面化粧台

壁

壁




床一面が水がたまり蒸気  
湿気による状態

床

FLIR

28.4





32.9 °C

46.1



天井

天井の水が吹付けられた部分

FLIR

30.2